


TIETOKORTTI TOIMIVA SIKALA

Ruokintalaitteiden toimivuusongelmat emakkosikaloissa



Sekä sikatilalliset että asentajat törmäävät emakkosikaloissa ruokintalaitteiden toiminta-ongelmiin. Suurin ongelma on ”Bad Management”, eli tieto ei siirry ja sen takia tulee ongelmia, joita muuten ei olisi. Hyviä toimintatapoja ongelmien välttämiseksi on löydetty



Vieroitusosaston erityisongelmia

- Pienet rehumäärät edellyttäisivät 32 mm putkea
- Pienissä annoksissa rehun ka%:a ei voida nostaa niin korkeaksi kuin haluttaisiin, putkikoko esteenä
- Virtaukseen perustuvan annostelijan jälki-valuntaoletusongelma pienissä annoksissa
- Ruokintaruuhessa putkien päät lähemmäs; pieni määrä rehua ei leviä riittävän pitkälle matkalle.
-




Ohjelmisto ja laitteisto-ongelmia

- Ohjekirjat vieraskielisiä, ei sopivia hakemistoja
- Tarvitaan 2-3 kk:n käytön jälkeen täydennyskoulutus
- Etäohjaus ei toimi, koska verkko ei toimi kaikkialla riittävän hyvin
- Kesäaikana ukkosvahingot ovat yleisiä; tiloilla ei ole riittäviä suojausjärjestelyjä.

Hyvät käytännöt

- Toimiston seinällä on ”vikalista”, johon todettu puute/ongelma kirjoitetaan ylös, jotta myös muut työntekijät tietävät siitä. Kun asia korjattu, se yliviivataan listalta.



- Itse kirjoitettu oma selkokielen ohje yleisimmin tarvittaville muutoksille/korjauksille.
- Ruokintalaitteiden käytöstä tehty kuvallinen ohje lomittajille ja uusille työntekijöille
- Rohkeasti opettelemaan, kriittiset ohjelmistoasetukset ovat salasanan takana